

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：玉里國中

勘檢日期：102 年 11 月 6 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	9	0	0	0	0	1
待改善	0	1	0	0	3	2
未設置	0	2	3	3	0	0
應設置	9	3	3	3	3	3

勘檢結果：

會勘建議：

1. 貴校現有無障礙設施大致符合設計規範。其中無障礙停車位略顯簡陋。
2. 本次所申請大樓連外坡道及無障礙停車位，依學校建築及動線規劃確有其必要。
3. 尚需改善部分為樓梯扶手、坡道及扶手、無障礙停車位、無障礙廁所(目前僅一間)等，建議學校可視需求急迫逐步改善。

主任陳信光

勘檢人員：

承辦人員：

書記陳琬鈴

受檢學校人員：

張長壽

總務主任 陳信光