

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：源城國小

勘檢日期：102 年 11 月 6 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	0	0	0	0	0	0
待改善	1	1	0	0	1	0
未設置	0	0	1	1	0	1
應設置	1	1	1	1	1	1

勘檢結果：

會勘建議：

1. 貴校因南棟為新建校舍，包含無障礙廁所、坡道及扶手等無障礙設施大致符合設計規範。
2. 尚待改善部分包括樓梯扶手、無障礙停車位，並確實依設計規範檢討現有的無障礙設施(無障礙廁所扶手、坡道迴轉平台等)，建議學校可視需求急迫逐步改善。

總務主任 陸信光

勘檢人員：

承辦人員：

書記陳琬鈴

受檢學校人員：

總務主任 陳信光

總務主任 羅沛然