

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：三民國小


勘檢日期：102 年 11 月 5 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	1	2	1	1	0	1
待改善	1	0	0	1	1	1
未設置	0	0	0	0	0	0
應設置	2	2	1	2	1	2

勘檢結果：

貴校無障礙設施大致合乎規範，  
尚待改善部分建議：  
一. 室外通路應平整及出入口高低差  
二. 樓梯口與走廊高低差  
三. 走廊突出物 > 10cm  
四. 行動不便停車位

勘檢人員： 

承辦人員： 

受檢學校人員： 