

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：富源國中

勘檢日期：102 年 11 月 5 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	2	1	2	2	1	1
待改善	0	1	0	0	1	0
未設置	0	0	0	0	0	1
應設置	2	2	2	2	2	2

勘檢結果：

建議 貴校尚待改善項目。

- 一. 室外引導通路應平整，並設置引導標誌（停車位廁所）
- 二. 坡道及扶手皆有設置，惟扶手直徑過粗，高分距牆過近。
- 三. 無障礙廁所空間設置不符規範，建議改善
- 四. 增設無障礙停車位。

勘檢人員：張其華

承辦人員：書記陳琬鈴

受檢學校人員：蔡明和