

## 花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：新城國中

勘檢日期：102 年 11 月 6 日

申請 103 年度第三棟教室無障礙設施坡道及扶手改善工程

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	0	0	4	0	1	0
待改善	1	1	0	1	0	1
未設置	0	0	0	0	0	0
應設置	1	1	4	1	1	1

勘檢結果：

貴校目前急需改善項目為教學大樓之樓梯扶手；另因該校有重度身障行動不便者，因此需改善無障礙電梯設備，以符合規範，便利重度身障者之行動。

勘檢人員：

劉文彥

承辦人員：

書記陳琬鈴

受檢學校人員：

廖學玲